

株式会社ナックイメージテクノロジー

CREATIVE 制作営業部
2024年7月17日 T24007

ZEISS Supreme Prime および CP.3XD レンズ用 ファームウェア FW1.90 新機能と注意点について

日頃より弊社取り扱いの Carl Zeiss 製品にご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、Supreme Prime および CP.3XD レンズ用ファームウェア FW1.90 が発表されました。その新機能と注意点についてお知らせするとともに、下記いずれかの方法でアップデート作業を実施いただきますようお願い申し上げます。どうぞよろしく願いいたします。

■新機能とバグフィックス

ARRI ALEXA 35 / ALEXA Mini LF との組みあわせにおいて、ARRI Hi-5 / WCU-4 ハンドユニットがレンズを検知し、ハンドユニット側でレンズ距離スケールと被写界深度情報が自動的に表示されるようになりました。詳しくはリンク先の YouTube 動画をご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=qya4HWd6Vtc>

また、一部のレンズで確認されておりました、SONY 社製デジタルシネマカメラ BURANO にレンズデータを正しく伝送できない症状が解消されました。

■ファームウェアアップデートの方法

下記いずれかの方法でアップデートを行ってください。

- ① 「eXtended Data コネクションキット」(品番 2217-107) を用いてお客様がアップデートする方法
コネクションキットの購入をご希望のお客様は弊社までお問い合わせください。
- ② 弊社カスタマーサポート部にてアップデートを実施させていただく方法
有償でのご対応となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■注意点

- レンズを FW1.9.0 にアップデートした場合、以前のバージョンに戻すことはできません。
- 新機能をお使いになるには、対応 ARRI カメラおよびレンズマウントアダプタのファームウェアが下記のバージョン以上である必要があります。

・ ALEXA 35 SUP1.2.3 ・ ALEXA Mini LF SUP7.3
・ PL マウントアダプタ SUP1.96 ・ LPL マウントアダプタ SUP1.52

※ レンズマウントアダプタをアップデートするには、アレクサ 35 またはアレクサミニ LF に装着した状態で、カメラをアップデートしてください。自動でレンズマウントアダプタのファームウェアもアップデートされます。

- 上記バージョンに満たないカメラおよびレンズマウントアダプタに FW1.9.0 のレンズを装着すると、接続された ARRI ハンドユニットの電源が落ちるなどの不具合が発生することがあります。

カメラがアレクサミニの場合も同様ですので、レンズマウントアダプタを外し、アレクサ 35 またはアレクサミニ LF に装着してアップデートしてご使用ください。アレクサ 35 またはアレクサミニ LF カメラの用意が無くアップデートが難しいお客様は、弊社までご相談ください。

なお、アレクサミニカメラのレンズマウントアダプタのファームウェアのバージョンは下記の手順で確認いただけます。

HOME メニュー画面 >>> Camera info (○の中に i ボタン) >>> Version info

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナックイメージテクノロジー

東京都港区北青山 2-11-3

営業本部 制作営業部

TEL 03-3796-7901 FAX 03-3796-7905